

Kit d'entretien ventilateur pour groupe compresseur 120R - Jun-Air K1031

Réf. article JUN-K1031
Fabricant Jun-Air

Le kit d'entretien K1031 renouvelle l'ensemble ventilateur du groupe Jun-Air 120R. Avec un facteur de marche de 100 pour cent, la longévité du compresseur dépend directement du refroidissement, et un ventilateur fatigué ou encrassé mène vite au déclenchement thermique.

Kein Produktbild

DONNÉES TECHNIQUES

Détecton de position **Non**

Poids **0.8 kg**

DESCRIPTION

Le 120R est conçu pour le service continu et évacue toute sa chaleur perdue par refroidissement forcé. Dès que le ventilateur ralentit par usure de palier ou que la turbine se charge de poussière, la température monte, le débit baisse et, à la limite, la protection thermique coupe. Le kit d'origine K1031 ramène le refroidissement à son état de conception.

AVANTAGES

- Assure la capacité de refroidissement à 100 pour cent de facteur de marche et évite les coupures thermiques en continu
- Une température de service plus basse allonge la vie des segments, des plaques à clapets et du condensateur
- Pièce d'origine Jun-Air au débit d'air usine, pas un ventilateur universel
- Livré en ensemble, fixation et raccordement s'adaptent sans modification

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence Jun-Air K1031

Référence Lancier 110538.000

Type Kit d'entretien ventilateur

Compatible avec Groupe compresseur 120R et machines qui en dérivent

Groupe 120R

340 l/min aspirés, 138 l/min à 8 bar, 75 dB(A), facteur de marche 100 pour cent, 230 V / 50 Hz

Version

Pièce d'origine Jun-Air

État

Neuf

COMPATIBILITÉ

Pour le groupe 120R y compris la version retrofit en armoire, ainsi que pour 120R-40B, 120R-40BQ3, 120R-40M, 120R-40MQ3, 2x120R-40M, 2x120R-40MQ6 et 2x120R-90BQ6.

APPLICATION

Un bruit de ventilateur nettement audible, un flux d'air pulsé ou un capot de compresseur anormalement chaud sont les signes habituels. La poussière s'accumule plus vite dans les armoires fermées, un contrôle visuel à chaque entretien y est payant.