

Panne à souder panne biseau coudée 30° 1,78 mm série P (PM75CB225) - Thermaltronics PM75CB225

Réf. article WL38095

Fabricant Thermaltronics

Panne à souder de la série P, géométrie panne biseau coudée 30°, largeur de panne 1,78 mm (0.07 in), pour les unités d'alimentation TMT-2000PS et Oki MFR-PS. Sans plomb et conforme RoHS, compatible avec les fers SHP-P et SHP-PM.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	États-Unis
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Cette panne à souder de la série P (PM75CB225) de géométrie panne biseau coudée 30° et d'une largeur de panne de 1,78 mm (0.07 in) offre la précision requise pour les joints de soudure fins ainsi qu'un transfert thermique stable sur la plage de 350 à 398 °C.

AVANTAGES

- Géométrie de panne panne biseau coudée 30° pour un travail ciblé sur le joint
- Largeur de panne 1,78 mm (0.07 in) pour un apport thermique défini
- Série P, température de travail de 350 à 398 °C
- Sans plomb et conforme RoHS

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL38095
Modèle	PM75CB225
Fabricant	Thermaltronics
Réf. fabricant	PM75CB225
Série de produit	P, 350 °C - 398 °C
Plage de température	350-398 °C
Géométrie de panne	panne biseau coudée 30°

Largeur de panne	1,78 mm (0.07 in)
Longueur de panne	10 mm (0.39 in)
Fer compatible	SHP-P, SHP-PM

APPLICATIONS

Réalisation et reprise de joints de soudure sur circuits imprimés avec les systèmes de soudage Thermaltronics TMT-2000PS et les unités d'alimentation Oki MFR-PS.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec : TMT-2000PS, MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K, MFR-PS2K. S'adapte aux fers SHP-P et SHP-PM. Livré à l'unité.

Sans plomb, conforme RoHS. Fabriqué par Thermaltronics, États-Unis.