

Paire de pannes pour pincette biseau 30° 1,78 mm - Thermaltronics T70TZ018B

Réf. article WL38353

Fabricant Thermaltronics

Version courte de la paire T70TZ018, avec 10 mm de longueur de panne et un angle plus plat de 30°. Le porte-à-faux réduit rapproche la chaleur de la soudure et rend la prise des petits composants plus stable. Plage de service 350-398 °C sur manche SHP-TTZ.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

Lorsque la version longue apporte plus de débattement que nécessaire, cette paire travaille avec seulement 10 mm de longueur de panne, inclinée à 30°. La face biseautée de 1,78 mm tient fermement les composants CMS à deux broches et le faible porte-à-faux rend la pose plus précise sur les cartes dégagées.

AVANTAGES

- Longueur de panne de 10 mm pour un bras de levier court et une prise stable des petits boîtiers
- Face biseautée de 1,78 mm inclinée à 30° pour aborder la soudure à plat
- Chemin thermique court entre la zone de chauffe et la panne, remontée en température rapide
- Température fixée par le point de Curie de la panne, 350-398 °C sans réglage
- Sans plomb et conforme RoHS

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL38353
Fabricant	Thermaltronics
Réf. fabricant	T70TZ018B
Modèle	T70TZ018B
Série	série T pannes pour pincette

Plage de température	350-398 °C
Type de panne	panne de pincette, paire
Forme de panne	biseau 30°
Longueur de panne	10 mm (0,39 in)
Largeur de panne	1,78 mm (0,07 in)
Manche compatible	SHP-TTZ
Unité de vente	pièce
Dimensions avec emballage (LxIxH)	183 mm x 87 mm x 11 mm
Poids	0,1 kg
Exécution	sans plomb, conforme RoHS

APPLICATIONS

Remplacement de résistances et condensateurs puce sur cartes dégagées, retouche de prototypes, corrections de placement en production. Pour un composant encaissé entre des voisins hauts, la version longue T70TZ018 convient mieux.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible avec le manche SHP-TTZ des stations TMT-5000S-1 et TMT-5000S-2. La livraison comprend une paire de pannes.