

Adaptateur câble USB pour la connexion PC des stations JBC sans port USB - JBC UC1000

Réf. article WL71787

Fabricant JBC

Câble de connexion pour la communication de données entre un PC et les stations JBC dépourvues de connecteur USB externe. Sert à mettre à jour le logiciel de la station, à enregistrer les températures et à gérer les paramètres de la station.

DONNÉES TECHNIQUES

Numéro de tarif douanier **85444290**

Pays d'origine **Espagne**

Poids **0.05 kg**



DESCRIPTION

Les stations JBC peuvent être configurées, suivies et mises à jour depuis un PC. Les stations sans connecteur USB externe nécessitent l'UC1000, qui établit la liaison de données entre la station et le PC pour permettre les mises à jour logicielles, l'enregistrement des températures et la gestion des paramètres.

AVANTAGES

- Établit la liaison de données entre un PC et les stations JBC sans connecteur USB externe
- Permet la mise à jour du logiciel de la station
- Enregistre les températures de soudage pour la documentation du procédé et la traçabilité
- Permet la gestion centralisée des paramètres de la station
- Accessoire léger de 0,05 kg de poids net

DONNÉES TECHNIQUES

Fabricant	JBC
Référence article	WL71787
Référence fabricant	UC1000
Type	Adaptateur câble USB pour communication de données
Poids net	0,05 kg

Dimensions d'emballage (LxIxH) 277 x 73 x 50 mm

Unité de vente pièce

APPLICATIONS

Mises à jour logicielles, enregistrement des températures et gestion des paramètres des stations JBC via le PC.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Pour les stations JBC sans connecteur USB externe. Remarque: les stations dotées d'un connecteur USB externe nécessitent à la place un câble standard USB-AB pour la connexion au PC. Contenu de la livraison: 1 adaptateur câble USB.

Fabriqué par JBC, Espagne. Conforme CE et RoHS.