

Membran für Motorpumpe - Ersatzteil - Hakko A1013


Artikel-Nr. HK-A1013

Hersteller Hakko

EAN 4962615513428

Original Hakko A1013 Membran für die Motorpumpe der Entlötstationen 470, 484, 472, 474, 701 und FR-410. Sorgt für optimale Vakuumleistung und zuverlässige Lötzinnabsaugung.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**Ursprungsland **Japan**Zolltarifnummer **85159080**

BESCHREIBUNG

ÜBERBLICK

Die Hakko A1013 ist eine OEM-Ersatzmembran für die Motorpumpeneinheit professioneller Entlötstationen. Diese Komponente ist unerlässlich, um über mehrere Hakko Entlötmodelle hinweg einen gleichmäßigen Vakuumdruck und eine zuverlässige Lötzinnabsaugung aufrechtzuerhalten.

WESENTLICHE MERKMALE

- Original Hakko OEM-Ersatzteil
- Sorgt für optimale Leistung der Vakuumpumpe
- Gewährleistet eine gleichbleibend zuverlässige Absaugung
- Direkter Ersatz für verschlissene oder beschädigte Membranen
- Originale Qualität und Langlebigkeit

KOMPATIBILITÄT

Kompatibel mit Hakko Entlötstationen: 470, 484, 472, 474, 701 und FR-410.

ANWENDUNGEN

Ideal für Wartung und Reparatur von Hakko Entlötstationen, bei denen ein Austausch der Pumpenmembran erforderlich ist, um die volle Vakuumleistung und Absaugfähigkeit

wiederherzustellen.