

Silikonschlauch für Heißluft-Handstück - Hakko B1188

Artikel-Nr. HK-B1188

Hersteller Hakko

EAN 4962615519406

Ersatz-Silikonschlauch für Hakko Heißluft-Handstücke der Heißluft-Reworkstationen 850B, 851, 702B und FR803B. Langlebige, hitzebeständige Ausführung.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
---------	--------

Positionserkennung	Nein
--------------------	------

Ursprungsland	Japan
---------------	-------

Zolltarifnummer	85159080
-----------------	----------



BESCHREIBUNG

ÜBERBLICK

Der Hakko B1188 ist ein Ersatz-Silikonschlauch für Heißluft-Handstücke, der in verschiedenen Hakko Heißluft-Reworkstationen zum Einsatz kommt. Diese Komponente sorgt für eine zuverlässige Luftzufuhr und ein effizientes Wärmemanagement bei präzisen Löt- und Entlötarbeiten.

HAUPTMERKMALE

- Hochtemperaturbeständige Silikonausführung für lange Lebensdauer
- Kompatibel mit zahlreichen Hakko Heißluftstationen
- Gewährleistet einen gleichmäßigen Luftstrom
- Einfache Montage und Austausch
- ESD-sicheres Design für die Handhabung empfindlicher Bauteile

KOMPATIBILITÄT

Dieser Schlauch ist mit den folgenden Hakko Heißluft-Reworkstationen kompatibel: 850B, 851, 702B und FR803B. Überprüfen Sie vor der Bestellung Ihr Stationsmodell, um die passende Eignung sicherzustellen.

ANWENDUNGEN

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Ideal für Wartung und Reparatur von Hakko Heißluft-Reworkstationen. Tauschen Sie den Schlauch bei Anzeichen von Verschleiß, Rissen oder verringertem Luftstrom aus, um die optimale Leistung der Station zu erhalten.