

Ersatz-Platine 220-240V - Hakko B3589

Artikel-Nr. HK-B3589**Hersteller Hakko****EAN 4962615034756**

Kein Produktbild

Original-Ersatzplatine für die Hakko FR-830 Heißluft-Rework-Station. Ausgelegt für den Betrieb mit 220-240V. Unverzichtbares Ersatzteil zur Aufrechterhaltung der optimalen Leistung und Zuverlässigkeit der Station.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**

Ursprungsland **Japan**

Zolltarifnummer **85159080**

BESCHREIBUNG

ÜBERBLICK

Die Hakko B3589 ist eine Original-Ersatzplatine (Leiterplatte), die speziell für die Hakko FR-830 Heißluft-Rework-Station entwickelt wurde. Diese Komponente ist für den Betrieb mit 220-240V ausgelegt und dient als zentrales Steuermodul für die Heiz- und Luftstromfunktionen der Station.

WESENTLICHE MERKMALE

- Original-Ersatzteil von Hakko für die Heißluftstation FR-830
- Ausgelegt für den Betrieb mit 220-240V AC
- Gewährleistet eine zuverlässige Temperatur- und Luftstromregelung
- Direkter Ersatz für verschlissene oder beschädigte Platinen
- Bewahrt die vollständige Kompatibilität mit dem FR-830 System

ANWENDUNGEN

Ideal für Reparatur und Wartung von Hakko FR-830 Heißluft-Rework-Stationen. Verwenden Sie diese Ersatzplatine, wenn die Originalplatine defekt oder beschädigt ist oder gewartet werden muss, um die volle Funktionsfähigkeit der Station wiederherzustellen.