

Glimmer-Isolator für Heizelement - Hakko B5049

Artikel-Nr. HK-B5049

Hersteller Hakko

EAN 4962615043468

Glimmer-Isolator für das Heizelement A5007 der Hakko Heißluft-Reworkstationen FR-810, FR-810B und FR-811. Sorgt für zuverlässige thermische Isolierung und sicheren Betrieb.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
---------	--------

Positionserkennung	Nein
--------------------	------

Ursprungsland	Japan
---------------	-------

Zolltarifnummer	85159080
-----------------	----------



BESCHREIBUNG

ÜBERSICHT

Der Hakko B5049 ist ein originaler Glimmer-Isolator für die Heizelement-Baugruppe A5007. Dieses Ersatzteil ist unerlässlich, um die thermische Isolierung und den sicheren Betrieb von Hakko Heißluft-Reworkstationen zu gewährleisten.

WESENTLICHE MERKMALE

- Originales Hakko Ersatzteil
- Glimmer-Ausführung für hervorragende thermische Isolierung
- Kompatibel mit dem Heizelement A5007
- Unterstützt eine zuverlässige Leistung der Heißluftstation
- Gewährleistet einen sicheren und gleichmäßigen Betrieb

KOMPATIBILITÄT

Der Glimmer-Isolator B5049 ist mit den folgenden Hakko Heißluft-Reworkstationen kompatibel: FR-810, FR-810B und FR-811. Er wird als Bestandteil der Heizelement-Baugruppe A5007 verwendet.

ANWENDUNGEN

Ideal für Wartung und Reparatur von Hakko Heißluft-Reworkstationen. Ersetzen Sie ihn, wenn die

thermische Isolierung beeinträchtigt ist oder im Rahmen der routinemäßigen Wartung des Heizelements.