

Antriebsriemen für Spitzenreiniger - Hakko B5284

Artikel-Nr. HK-B5284

Hersteller Hakko

EAN 4962615056758

Originaler Ersatz-Antriebsriemen für den Hakko FT-720 Lötspitzenreiniger. Sorgt für einen reibungslosen Betrieb und eine gleichbleibende Reinigungsleistung. Hergestellt in Japan.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Ursprungsland Japan

Zolltarifnummer 85159080



BESCHREIBUNG

ÜBERBLICK

Der Hakko B5284 ist ein originaler Ersatz-Antriebsriemen für den Hakko FT-720 Lötspitzenreiniger. Dieses Ersatzteil erhält die optimale Leistung und Zuverlässigkeit Ihres Spitzenreinigungsgeräts.

HAUPTMERKMALE

- Originales Hakko Ersatzteil
- Kompatibel mit dem FT-720 Spitzenreiniger
- Sorgt für einen reibungslosen Lauf des Riemens
- Hergestellt in Japan
- Zuverlässige Leistung und Langlebigkeit

ANWENDUNGEN

Unverzichtbare Wartungskomponente für Lötarbeitsplätze mit dem Hakko FT-720 Spitzenreiniger. Tauschen Sie den Riemen aus, sobald er Anzeichen von Verschleiß oder Durchrutschen zeigt, um eine gleichbleibende Reinigungsqualität der Lötspitzen zu gewährleisten.

LIEFERUMFANG

- 1x Antriebsriemen B5284