

# Filterrohr-Set für Entlötpumpe - Hakko B5184

Artikel-Nr.: HK-B5184 Hersteller: **Hakko** Hersteller-Nr.: B 5184 EAN: 4962615050732

Originales Ersatz-Filterrohr-Set für die Hakko FR 4001 Entlötpumpe. Sorgt für eine gleichbleibende Saugleistung und verlängert die Lebensdauer des Geräts. Unverzichtbares Wartungsteil für den professionellen Löteinsatz.

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	<b>Originalprodukt</b>
Artikelzustand	<b>Neu</b>
Ausführung	<b>TEC</b>
GPSR Herstellerdaten	<b>TBK - Technisches Büro Kullik GmbH Industriestrasse 27 DE-56276 Großmaiseid www.kullik.com</b>
Gewicht	<b>0.0099 kg</b>
Hinweis	<b>Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz</b>
Ursprungsland	<b>Japan</b>
Zolltarifnummer	<b>85159080</b>



## NORMEN & KONFORMITÄT

**ESD sicher**

## BESCHREIBUNG

### Überblick

Das Hakko B5184 ist ein originales Ersatz-Filterrohr-Set für die Entlötpumpe FR 4001. Dieses Wartungsteil ist unerlässlich, um die Saugleistung und die Betriebszuverlässigkeit bei längeren Löt- und Entlötarbeiten aufrechtzuerhalten.

## Hauptmerkmale

- Originales Hakko Ersatzteil für die Entlötpumpe FR 4001
- Sorgt für eine gleichbleibende Vakuulleistung
- Verhindert die Ansammlung von Lötrückständen im Pumpenmechanismus
- Einfache Montage und einfacher Austausch
- Verlängert die Lebensdauer des Entlötgeräts
- Hergestellt in Japan nach den Qualitätsstandards von Hakko

## Technische Daten

<b>Kompatibilität</b>	Hakko FR 4001 Entlötpumpe
<b>Produkttyp</b>	Ersatzteil
<b>Herkunftsland</b>	Japan

## Anwendungen

Ideal für die Wartung und Reparatur von Hakko FR 4001 Entlötpumpen in der professionellen Elektronikfertigung sowie in Nacharbeits- und Reparaturumgebungen. Ein regelmäßiger Austausch gewährleistet eine optimale Saugleistung und schützt das Gerät vor Schäden durch Lötrückstände.

## Lieferumfang

- Filterrohr-Set für die Entlötpumpe FR 4001