

Ersatzfilter für 3-Port-Rework-System - Hakko A 5077

Artikel-Nr. HK-A 5077

Hersteller Hakko

EAN 4962615064388

Original Hakko Ersatzfilter-Set für das 3-Port-Rework-System FX-973. Die Packung enthält 5 Filter zur Aufrechterhaltung einer optimalen Rauchabsaugleistung und Systemeffizienz.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Ursprungsland	Japan
Zolltarifnummer	85159080



BESCHREIBUNG

ÜBERSICHT

Der Hakko A 5077 ist ein originaler OEM-Ersatzfiltersatz, der speziell für die 3-Port-Rework-Station FX-973 entwickelt wurde. Dieses Verbrauchsmaterial erhält die Effizienz und Leistung Ihres Rauchabsaugsystems aufrecht, indem es Lötrauch und Schwebepartikel während der Rework-Arbeiten auffängt.

HAUPTMERKMALE

- Originale Hakko OEM-Ersatzfilter
- Packung mit 5 Filtern für längeren Einsatz
- Optimiert für die Kompatibilität mit dem 3-Port-Rework-System FX-973
- Sorgt für eine gleichbleibende Rauchabsaugleistung
- Einfache Installation und einfacher Austausch
- Kostengünstige Verbrauchsmateriallösung

ANWENDUNGEN

Ideal für professionelle Elektronik-Rework-Arbeiten, die Leiterplattenbestückung und Lötarbeiten, bei denen die Rauchabsaugung entscheidend ist. Der regelmäßige Filterwechsel gewährleistet eine optimale Luftqualität und eine lange Lebensdauer des Systems in Produktions- und Reparaturumgebungen.

LIEFERUMFANG

- 5 × Ersatzfilter für FX-973