

Flexibler Gelenkarm FR-301 - Hakko B 5063

Artikel-Nr. HK-B 5063

Hersteller Hakko

EAN 4962615042980

Ersatz-Gelenkarm für die Hakko FR-301 Reparaturstation. Ermöglicht eine flexible Positionierung und sanfte Bewegungen für die präzise Platzierung des Handstücks bei Löt- und Entlötarbeiten.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Positionserkennung	Nein
Ursprungsland	Japan
Zolltarifnummer	85159080



BESCHREIBUNG

ÜBERBLICK

Der Hakko B 5063 ist ein original Ersatz-Gelenkarm für die FR-301 Reparaturstation. Diese gelenkige Armkomponente ermöglicht eine sanfte und präzise Positionierung des Lötkolben-Handstücks und erlaubt es dem Bediener, Arbeitswinkel und Höhe bei Montage- und Reparaturarbeiten mühelos anzupassen.

WESENTLICHE MERKMALE

- Original Hakko Ersatzteil für die FR-301 Reparaturstation
- Flexibles Gelenkdesign für eine Positionierung in mehrere Richtungen
- Sanfte Beweglichkeit für eine ergonomische Platzierung des Handstücks
- Robuste Konstruktion für eine lange Lebensdauer
- Einfache Montage und Kompatibilität mit dem FR-301 System

ANWENDUNGEN

Ideal für Reparatur- und Nacharbeiten, die eine flexible Positionierung des Handstücks erfordern. Geeignet für die Leiterplattenmontage, den Austausch von Bauteilen und Präzisionslötarbeiten auf der FR-301 Plattform.

LIEFERUMFANG

- 1 × Flexibler Gelenkarm (B 5063)