

## Filzfilter für Glasrohr, VPE 10 Stück, für DR5570/DR5600/DR5650/DR560-A - JBC 780840

Artikel-Nr. WL19266

Hersteller JBC

Ersatz-Filzfilter für das Glasrohr der JBC Entlötkolben DR5570, DR5600, DR5650 und DR560-A. Im 10er-Set, fängt Lotreste und Flussmittel ab und schützt die Saugereinheit.

### TECHNISCHE DATEN

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Gewicht         | 0.1 kg      |
| Ursprungsland   | Spanien     |
| Zolltarifnummer | 85159080900 |



### BESCHREIBUNG

Beim Entlöten zieht der Entlötkolben Lotreste und Flussmittel in das Glasrohr. Diese Filzfilter halten die Rückstände zurück, bevor sie in die Saugereinheit gelangen, und sind ein regelmäßig zu wechselndes Verbrauchsmaterial für die JBC Entlötkolben DR5570, DR5600, DR5650 und DR560-A.

### VORTEILE

- Schützt die Saugereinheit vor Lot- und Flussmittelrückständen
- Erhält die Saugleistung durch regelmäßigen Wechsel
- Wirtschaftliche Verpackungseinheit mit 10 Stück
- Passt direkt in das Glasrohr der DR-Entlötkolben ohne Anpassung

### ANWENDUNGEN

Regelmäßiger Wechsel im Rahmen der Wartung von JBC Entlötkolben zur Erhaltung der Saugleistung.

### KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passend für JBC DR5570, DR5600, DR5650 und DR560-A. Lieferung: 10 Filzfilter.

Hergestellt in Spanien.