

USB-Kabeladapter zur PC-Anbindung von JBC-Stationen ohne USB-Anschluss - JBC UC1000

Artikel-Nr. WL71787

Hersteller JBC

Verbindungskabel für die Datenkommunikation zwischen PC und JBC-Stationen, die keinen externen USB-Anschluss besitzen. Dient zum Aktualisieren der Stations-Software, zum Aufzeichnen der Temperaturen und zum Verwalten der Stationsparameter.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.05 kg
Ursprungsland	Spanien
Zolltarifnummer	85444290



BESCHREIBUNG

JBC-Stationen lassen sich am PC konfigurieren, protokollieren und aktualisieren. Stationen ohne externen USB-Anschluss benötigen dafür den UC1000, der die Datenverbindung zwischen Station und PC herstellt und so Software-Updates, Temperaturaufzeichnung und Parameterverwaltung ermöglicht.

VORTEILE

- Stellt die Datenverbindung zwischen PC und JBC-Stationen ohne externen USB-Anschluss her
- Ermöglicht das Aktualisieren der Stations-Software
- Zeichnet Löttemperaturen für Prozessdokumentation und Rückverfolgbarkeit auf
- Erlaubt das zentrale Verwalten der Stationsparameter
- Leichtes Zubehör mit 0,05 kg Nettogewicht

ANWENDUNGEN

Software-Update, Temperaturaufzeichnung und Parameterverwaltung von JBC-Stationen über den PC.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Für JBC-Stationen ohne externen USB-Anschluss. Hinweis: Stationen mit externem USB-Anschluss

benötigen stattdessen ein Standardkabel USB-AB zur Verbindung mit dem PC. Lieferumfang: 1 USB-Kabeladapter.

Hersteller JBC, Spanien. Konform mit CE und RoHS.