

Fiche technique

Edition du: 23.07.2020

Remplace édition du: 23.07.2020

Spray ESD AstraStat type S (2K-PUR)

Description	
Désignation du produit	Vernis monocouche ou de finition à 2 composants PUR ESD, dissipatif en permanence, pour revêtements de haute qualité, résistant à l'abrasion, aux intempéries et aux produits chimiques – aussi sur subjectiles difficiles comme p.e. plastique renforcé à la fibre de verre. Résistance de surface $<3.5 \times 10^7 \Omega$ (selon CEI 61340-2-3)
Base du produit	Combinaison de résines d'acrylate avec polyisocyanate aliphatique
Domaine d'utilisation	Pour obtenir des surfaces dissipatives.
Forme de livraison	Couleurs Gris lumière env. RAL 7035, bleu pigeon env. RAL 5014, rouge env. RAL 3000, noir env. RAL 9005, jaune signalisation env. RAL 1023 Autres couleurs à partir de 36 pcs
	Durcisseur 04S-AS-HR à l'intérieur de la bombe
Degré de brillance	Brillant soyeux
Emballage	Bombe à 400ml

Remarques d'utilisation des bombes de spray

Tous les subjectiles doivent être absolument propres et exempt de graisse et d'huile. Secouer vigoureusement la bombe pendant 2 minutes à partir du bruit des billes mélangeuses. La distance de pulvérisation doit être entre 20 et 30 cm. Vie en pot après l'activation: 5-6 heures. En cas de coupures d'application pendant ce temps, placer la bombe sur la tête et rincer le gicleur ; ceci empêche le séchage de la laque dans la tête de la bombe.

Durée de conservation à 23°C 12 mois

Données de sécurité Voir la fiche de sécurité

Conseils de sécurité

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler, même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute source d'ignition – ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants. Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air explosif.

Mise en oeuvre

Vie en pot à 23°C	5 heures
Rendement théorique	1,5 – 2m ² / bombe de spray
Température minimale d'application et de séchage	+10°C max. / humidité de l'air relative : 80%
Temps de séchage	Hors poussière après: 5-10 minutes Manipulable après: 2 heures
Mesures de précaution	Les mesures hygiéniques de travail et les arrangements techniques sont à observer. Voir notre fiche de sécurité!

Cette fiche technique ne peut être considérée que comme indication et avis ne comportant aucune obligation. Nos produits sont développés en permanence. Veuillez donc observer la date de ce document et demandez la dernière édition. La mise en oeuvre doit toujours être adaptée aux conditions actuelles. Dans des cas spéciaux, nous recommandons de consulter notre service technique.