

Carte PWB / capot de capteur pour nettoyeur de panne - Hakko A5060

Réf. article HK-A5060

Fabricant Hakko

EAN 4962615056710

Kein Produktbild

Ensemble d'origine Hakko A5060 comprenant la carte PWB et le capot de capteur pour le nettoyeur de panne FT720. Pièce de rechange indispensable pour préserver des performances de nettoyage de panne optimales et la précision du capteur.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	96035000
Pays d'origine	Japon
Poids	0.1 kg

DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko A5060 est un ensemble de rechange OEM d'origine composé d'une carte PWB (circuit imprimé) et d'un capot de capteur, conçu spécifiquement pour le nettoyeur de panne FT720. Ce composant abrite les circuits de commande et les éléments de capteur qui régulent le cycle de nettoyage de la panne et surveillent le fonctionnement du nettoyeur.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Pièce OEM Hakko d'origine pour une compatibilité garantie
- Comprend l'ensemble carte PWB et capot de capteur
- Conçu pour les systèmes de nettoyage de panne FT720
- Préserve la précision du capteur et les performances de nettoyage
- Qualité de fabrication japonaise

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Compatibilité	Nettoyeur de panne Hakko FT720
Type de composant	Ensemble carte PWB & capot de capteur
Pays d'origine	Japon

APPLICATIONS

Pièce de rechange pour les stations de soudage équipées de nettoyeurs de panne FT720. À utiliser lorsque la carte PWB ou le capot de capteur d'origine doit être remplacé en raison de l'usure, de dommages ou d'un dysfonctionnement.