

Bague d'isolation pour élément chauffant - Hakko B5198

Réf. article HK-B5198

Fabricant Hakko

EAN 4962615051494

Bague d'isolation de rechange d'origine pour l'élément chauffant du préchauffeur Hakko FR-301. Préserve l'efficacité thermique et la longévité de l'équipement.

DONNÉES TECHNIQUES

Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080
Pays d'origine	Japon
Poids	0.1 kg



DESCRIPTION

PRÉSENTATION

Le Hakko B5198 est une bague d'isolation de rechange d'origine conçue pour l'élément chauffant du préchauffeur Hakko FR-301. Ce composant assure une isolation thermique et une protection, garantissant un fonctionnement sûr et efficace du système de préchauffage.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Pièce de rechange Hakko d'origine pour le préchauffeur FR-301
- Isolation thermique pour la protection de l'élément chauffant
- Maintient une répartition optimale de la chaleur
- Garantit la sécurité et la longévité de l'équipement
- Qualité de fabrication japonaise

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	B5198
Équipement compatible	Préchauffeur Hakko FR-301
Type	Bague d'isolation pour élément chauffant
Pays d'origine	Japon

APPLICATIONS

Idéale pour la maintenance et la réparation des systèmes de préchauffage Hakko FR-301. À remplacer lorsque l'isolation thermique est compromise ou lors de l'entretien courant de l'équipement.