

Panne à souder Ersadur pour 80 S, droite, en forme de burin, 4,8 mm - Ersadur 0082KD

Réf. article ER-0082KD

Fabricant Ersadur

EAN 4003008052879

Panne à souder ERSADUR longue durée pour le fer à souder ERSADUR 80 S, droite et en forme de burin, largeur 4,8 mm. Plaquée fer avec une couche de chrome pour une grande longévité et un transfert thermique optimal en service continu.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.05 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

Panne à souder ERSADUR, droite, en forme de burin, largeur 4,8 mm, avec revêtement ERSADUR pour le fer à souder ERSADUR 80 S. Les pannes ERSADUR sont de haute qualité et conçues pour une utilisation continue : grâce à un procédé spécial, elles sont plaquées par voie galvanique d'une couche de fer et protégées contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire. Un transfert thermique parfait protège le corps de chauffe du fer à souder contre la surchauffe et l'usure prématurée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conforme RoHS	Oui
Modèle	droite
Revêtement	Panne longue durée (ERSADUR)
Forme de la panne	en forme de burin
Diamètre/largeur de panne	4,8 mm
Diamètre extérieur de la tige	7,8 mm
Longueur totale	130 mm
Longueur du boîtier	116 mm
Série de panne	0082
Compatible avec	fer à souder ERSADUR 80 S