

Panne à souder Ersadur pour 80 S, coudée, en forme de burin, 4,8 mm - Ersadur 0082JD

Réf. article ER-0082JD

Fabricant Ersadur

EAN 4003008052855

Panne à souder ERSADUR permanente, coudée et en forme de burin (4,8 mm), pour le fer à souder Ersadur 80 S. Son placage galvanique fer et chrome assure une protection durable contre la corrosion et un transfert thermique optimal. Conçue pour un usage continu et précis.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.05 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

Panne à souder ERSADUR coudée et en forme de burin, d'une largeur de 4,8 mm, pour le fer à souder Ersadur 80 S. Le revêtement ERSADUR est plaqué par voie galvanique d'une couche de fer, puis protégé contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire. Un transfert thermique parfait protège le corps de chauffe du fer à souder contre la surchauffe et l'usure prématurée, ce qui rend la panne idéale pour une utilisation continue.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conforme RoHS	Oui
Modèle de panne	Courbe
Revêtement de la panne	Panne permanente (ERSADUR)
Forme de la panne	en forme de burin
Diamètre/largeur de la panne	4,80 mm
Diamètre extérieur de la tige	7,80 mm
Longueur totale	110 mm / 119 mm
Série de pointe	0082