

Panne à souder Ersadur-LF longue durée i-Tool, droite, en burin, 10,0 mm - Ersa 0102CDLF100C

Réf. article ER-0102CDLF100C

Fabricant Ers

EAN 4003008084375

Panne à souder longue durée Ersadur-LF pour le fer Ers i-Tool, droite et en forme de burin avec une largeur de 10,0 mm. Le revêtement fer-chrome durable assure un transfert de chaleur optimal et protège contre la corrosion. Compatible avec l'i-Tool (0100CDJ) des stations i-CON.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.01 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

Panne à souder longue durée Ersadur-LF pour le fer Ers i-Tool, version droite, conique et en forme de burin avec une largeur de panne de 10,0 mm. La panne est plaquée par voie galvanique d'une couche de fer et protégée contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire, ce qui garantit un transfert de chaleur parfait et une longue durée de vie en service continu.

Convient au fer à souder i-Tool (0100CDJ) des stations de soudage i-CON : 0IC1000A, 0IC1100A, 0IC1100V, 0IC2000A, 0IC2000AIT, 0IC2000AC, 0IC2000AXT, 0IC2200V, 0IC2200VC, 0IC2200VIT, 0IC2200VXT, 0IC2100VC et 0IC2100VXT.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conforme RoHS	Oui
Forme de la panne	en forme de burin
Diamètre/largeur de la panne	10,00 mm
Diamètre intérieur de la tige	3,50 mm
Diamètre extérieur de la tige	5,20 mm
Longueur totale	45 mm
Série de pannes	102
Version	droite

