

Panne Ersadur pour i-Tool, droite, en burin 0,4 mm - Ersä 0102CDLF04

Réf. article ER-0102CDLF04


Fabricant Ersä

EAN 4003008086515

Panne longue durée Ersadur-LF pour le fer i-Tool Ersä, droite et en forme de burin avec une largeur de 0,4 mm. La panne plaquée fer et protégée par une couche de chrome assure un transfert de chaleur parfait et une longue durée de vie en usage continu. Compatible avec toutes les stations i-CON équipées du i-Tool (0100CDJ).

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.01 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

Panne à souder longue durée Ersadur, droite, en forme de burin, 0,4 mm, avec revêtement Ersadur-LF. Conçue pour le fer à souder i-Tool (0100CDJ) des stations de soudage i-CON.

Les pannes Ersadur sont fabriquées avec un haut niveau de qualité et conçues pour un fonctionnement continu. Grâce à un procédé galvanique spécial, elles sont plaquées d'une couche de fer et protégées contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire. Un transfert de chaleur parfait protège le corps de chauffe du fer à souder contre la surchauffe et l'usure prématurée. ERSÄ propose une gamme complète de pannes à souder et à dessouder pour i-Tool, i-Tool Pico et i-Tool Nano.

Stations i-CON compatibles : 0IC1000A, 0IC1100A, 0IC1100V, 0IC2000A, 0IC2000AIT, 0IC2000AC, 0IC2000AXT, 0IC2200V, 0IC2200VC, 0IC2200VIT, 0IC2200VXT, 0IC2100VC, 0IC2100VXT.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Version	droite
Revêtement	Panne longue durée Ersadur-LF
Forme de la panne	en forme de burin
Diamètre / largeur de panne	0,40 mm
Diamètre extérieur de la tige	5,20 mm
Diamètre intérieur de la tige	3,50 mm

Longueur totale	26 mm
Série de pannes	102
Conforme RoHS	Oui