

Panne à souder permanente Ersadur i-Tool, droite allongée, en forme de burin, 2,4 mm - Ers 0102CDLF24L

Réf. article ER-0102CDLF24L

Fabricant Ers

EAN 4003008084825

Panne à souder permanente ERSADUR pour le fer i-Tool d'Ersa, droite et allongée, en forme de burin de 2,4 mm. Le placage galvanique fer et chrome résiste à la corrosion et assure un transfert de chaleur optimal en usage continu. Compatible avec les stations i-CON équipées de l'i-Tool (0100CDJ).

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

Panne à souder permanente ERSADUR pour le fer à souder i-Tool, droite et allongée, en forme de burin, 2,4 mm, avec revêtement ERSADUR-LF. Les pannes ERSADUR sont plaquées par voie galvanique d'une couche de fer et protégées contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire. Un transfert de chaleur optimal protège le corps de chauffe contre la surchauffe et l'usure prématurée et garantit une longue durée de vie en usage continu.

Convient au fer à souder i-Tool (0100CDJ) des stations de soudage i-CON dans les versions 01C1000A, 01C1100A, 01C1100V, 01C2000A, 01C2000AIT, 01C2000AC, 01C2000AXT, 01C2200V, 01C2200VC, 01C2200VIT, 01C2200VXT, 01C2100VC et 01C2100VXT. Fait partie de la gamme complète Ersa de pannes à souder et à dessouder pour i-Tool, i-Tool Pico et i-Tool Nano.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Version	droite/allongée
Forme de la panne	en forme de burin
Revêtement	panne permanente (ERSADUR-LF)
Diamètre/largeur de la panne	2,40 mm
Diamètre extérieur	5,20 mm
Diamètre intérieur de la tige	3,50 mm

Caractéristique	Valeur
Longueur totale	30 mm
Série de pannes	102
Conforme RoHS	Oui