

Panne à souder ERSADUR pour i-Tool, droite conique en burin, 8 mm - Erska 0102CDLF080C

Réf. article ER-0102CDLF080C

Fabricant Erska

EAN 4003008084399

Panne à souder permanente ERSADUR de la série 102 pour le fer i-Tool (0100CDJ) des stations de soudage i-CON. Forme de burin conique droite, largeur de panne de 8 mm et revêtement ERSADUR-LF pour un transfert de chaleur optimal et une longue durée de vie.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

Panne à souder permanente ERSKA i-Tip, conique, droite, en forme de burin, 8 mm, avec revêtement ERSADUR-LF. Convient au fer à souder i-Tool (0100CDJ) des stations de soudage i-CON : 01C1000A, 01C1100A, 01C1100V, 01C2000A, 01C2000AIT, 01C2000AC, 01C2000AXT, 01C2200V, 01C2200VC, 01C2200VIT, 01C2200VXT, 01C2100VC, 01C2100VXT.

Les pannes ERSADUR sont de haute qualité et conçues pour un usage permanent. Grâce à un procédé galvanique spécial, elles sont plaquées d'une couche de fer et protégées contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire. Un transfert de chaleur parfait protège le corps de chauffe du fer contre la surchauffe et l'usure prématurée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Conforme RoHS	Oui
Forme de la panne	en forme de burin
Diamètre/largeur de la panne	8,00 mm
Diamètre intérieur de la tige	3,50 mm
Diamètre extérieur de la tige	5,20 mm
Longueur totale	45 mm
Série de pannes	102

	Caractéristique	Valeur
Version		droite
Revêtement		panne permanente (ERSADUR-LF)