

Panne à souder Ersadur-LF droite, en burin, 12 mm, pour i-Tool HighPower - Ersä 0242CDLF120

Réf. article ER-0242CDLF120

Fabricant Ersä

EAN 4003008098709

Panne à souder permanente Ersadur-LF droite, en forme de burin, d'une largeur de 12 mm pour le fer à souder HighPower-Tool (0240CDJ) de la station i-CON Vario HP. Son revêtement en fer plaqué par voie galvanique et protégé par une couche de chrome garantit une longue durée de vie et un transfert de chaleur optimal. Idéale pour les travaux de soudage exigeants à forte demande thermique.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

Panne à souder permanente droite, en forme de burin, 12 mm, avec revêtement Ersadur-LF. Convient au fer à souder HighPower-Tool (0240CDJ) de la station de soudage i-CON Vario HP en version 0ICV2000HP.

Les pannes Ersadur sont fabriquées selon des exigences de qualité élevées et conçues pour un fonctionnement continu. Lors d'un procédé galvanique spécial, elles sont plaquées d'une couche de fer puis protégées contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire. Un transfert de chaleur parfait protège le corps de chauffe du fer à souder contre la surchauffe et l'usure prématurée. ERSA propose une gamme complète de pannes à souder et à dessouder pour les ERSA i-Tool, i-Tool Pico, i-Tool Nano (stations i-CON) et HighPower-Tool.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Série de pannes	0242
Modèle de panne	droite
Forme de la panne	en forme de burin
Diamètre/largeur de la panne	12.00 mm
Revêtement de la panne	Panne permanente (Ersadur-LF)
Diamètre extérieur de la tige	12.20 mm

Caractéristique	Valeur
Diamètre intérieur de la tige	7.00 mm
Longueur totale	45 mm
Conforme RoHS	Non