

Panne à souder Ersadur pour Ersa 300, droite, en burin, 25 mm - Ersa 0302MD

Réf. article ER-0302MD

Fabricant Ersa

EAN 4003008078282

Panne à souder ERSADUR renforcée, en forme de burin, largeur 25 mm, pour le fer à souder ERSA 300. Sa surface fer-plaquée et chromée assure un transfert thermique optimal et une longue durée de vie en service continu.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

Panne à souder droite, renforcée, en forme de burin, largeur 25 mm, avec revêtement ERSADUR. Convient au fer à souder ERSA 300.

Les pannes ERSADUR sont de haute qualité et conçues pour une utilisation continue. Grâce à un procédé spécial, elles sont plaquées par voie galvanique d'une couche de fer et protégées contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire. Un transfert thermique parfait protège le corps de chauffe du fer à souder contre la surchauffe et l'usure prématurée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Conforme RoHS	Oui
Version	droite
Revêtement	panne longue durée (ERSADUR)
Forme de la panne	en forme de burin
Largeur de la panne	25,00 mm
Diamètre intérieur de la tige	2,00 mm
Diamètre extérieur de la tige	19,60 mm
Longueur totale	120 mm

Caractéristique	Valeur
Série de pannes	0302
Compatible avec	fer à souder ERSA 300