

Panne à souder permanente ERSADUR-LF en burin, droite, biseautée des deux côtés, 8,0 mm - Erska 0832MDLF

Réf. article ER-0832MDLF

Fabricant Erska

EAN 4003008075199

Panne à souder permanente de la série 832 avec revêtement ERSADUR-LF pour le soudage sans plomb et une longue durée de vie. Panne en burin, droite, biseautée des deux côtés, largeur 8,0 mm. Compatible avec de nombreuses stations et fers à souder Erska comme ANALOG60, DIGITAL80 ou RDS80.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

Panne à souder permanente, droite, biseautée des deux côtés, largeur 8,0 mm, avec revêtement ERSADUR-LF pour le soudage sans plomb et une durée de vie accrue.

Convient aux stations de soudage ANALOG60, ANALOG60A, DIGITAL80, DIGITAL80A, DIGITAL2000A, RDS80, MICRO-CON60, TWIN80A, ELS8000/M/D, MS6000 et MS8000 ainsi qu'aux fers à souder Power-Tool, Ergo-Tool, Multi-Pro, Multi-TC, PTC 70 et Multi-Sprint.

Les pannes à souder ERSADUR sont de haute qualité et conçues pour un fonctionnement continu. Grâce à un procédé spécial, elles sont plaquées par voie galvanique d'une couche de fer et protégées contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire. Un transfert thermique parfait protège le corps de chauffe du fer à souder contre la surchauffe et l'usure prématurée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conforme RoHS	Oui
Version	droite
Revêtement de la panne	panne à souder permanente
Forme de la panne	en burin
Diamètre/largeur de la panne	17,00 mm

Diamètre intérieur de la tige	6,60 mm
Diamètre extérieur de la tige	8,50 mm
Longueur totale	45 mm
Série de pointes	832