

Panne à souder ERSADUR, droite, en forme de burin, 1,6 mm - Erska 0832YD

Réf. article ER-0832YD

Fabricant Erska

EAN 4003008076035

Panne à souder longue durée ERSADUR, droite et en forme de burin, largeur 1,6 mm, conçue pour un usage continu. Une couche de fer et une couche de chrome supplémentaire la protègent contre la corrosion et l'oxydation. Compatible avec de nombreuses stations et fers à souder ERSKA de la série 832.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

Panne à souder longue durée avec revêtement ERSADUR, droite et en forme de burin, largeur 1,6 mm. Grâce à un procédé spécial, les pannes ERSADUR sont plaquées par voie galvanique d'une couche de fer et protégées contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire. Un transfert thermique parfait protège le corps de chauffe du fer à souder contre la surchauffe et l'usure prématurée.

Compatible avec : les stations de soudage ANALOG 60, ANALOG60A, DIGITAL80, DIGITAL80A, DIGITAL2000A, RDS80, MICRO-CON60, TWIN80A, ELS8000/M/D, MS6000 et MS8000 ainsi que les fers à souder Power-Tool, Ergo-Tool, Multi-Pro, Multi-TC, PTC 70 et Multi-Sprint.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conforme RoHS	Oui
Version	droite
Revêtement de la panne	Panne longue durée (ERSADUR)
Forme de la panne	en forme de burin
Diamètre/largeur de la panne	1,60 mm
Diamètre intérieur de la tige	6,60 mm
Diamètre extérieur de la tige	8,50 mm

Longueur totale	46 mm
Série de pannes	832