

Panne à souder ERSADUR, droite, en forme de burin, 2,2 mm - Erska 0832CD

Réf. article ER-0832CD

Fabricant Erska

EAN 4003008055566

Panne à souder permanente ERSADUR, droite et en forme de burin, largeur 2,2 mm. Le placage galvanique fer et chrome assure une longue durée de vie et un transfert thermique optimal. Compatible avec les stations et fers à souder ERSKA de la série 832.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.01 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

La panne à souder permanente ERSADUR est droite, en forme de burin et d'une largeur de 2,2 mm. Elle convient aux stations de soudage ERSKA ANALOG 60, ANALOG 60A, DIGITAL 80, DIGITAL 80A, DIGITAL 2000A, RDS 80, MICRO-CON 60, TWIN 80A, ELS 8000/M/D, MS 6000 et MS 8000 ainsi qu'aux fers à souder Power-Tool, Ergo-Tool, Multi-Pro, Multi-TC, PTC 70 et Multi-Sprint.

Les pannes à souder ERSADUR sont de haute qualité et conçues pour une utilisation continue. Grâce à un procédé spécial, elles sont plaquées par voie galvanique d'une couche de fer et protégées contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire. Un transfert thermique parfait protège le corps de chauffe du fer à souder contre la surchauffe et l'usure prématurée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conforme RoHS	Oui
Version	droite
Revêtement de la panne	panne à souder permanente
Forme de la panne	en forme de burin
Diamètre/largeur de la panne	2,20 mm
Diamètre intérieur de la tige	6,60 mm
Diamètre extérieur de la tige	8,50 mm

Longueur totale	46 mm
Série de pointes	832