

Panne à souder ERSADUR-LF, droite, en burin, 2,2 mm - Ersa 0832CDLF

Réf. article ER-0832CDLF

Fabricant Ersa

EAN 4003008074710

Panne à souder permanente droite, en forme de burin, 2,2 mm de large, avec revêtement sans plomb ERSADUR-LF pour une longue durée de vie. Compatible avec les stations et fers à souder Ersa de la série 832.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

Panne à souder permanente, droite, en forme de burin, 2,2 mm de large, avec revêtement ERSADUR-LF pour le soudage sans plomb et une durée de vie accrue. Les pannes ERSADUR sont conçues pour un fonctionnement continu : plaquées par voie galvanique d'une couche de fer et protégées contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire. Un transfert thermique parfait protège le corps de chauffe du fer à souder contre la surchauffe et l'usure prématurée.

Compatible avec les stations de soudage ANALOG 60, ANALOG60A, DIGITAL80, DIGITAL80A, DIGITAL2000A, RDS80, MICRO-CON60, TWIN80A, ELS8000/M/D, MS6000 et MS8000 ainsi qu'avec les fers à souder Power-Tool, Ergo-Tool, Multi-Pro, Multi-TC, PTC 70 et Multi-Sprint.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conforme RoHS	Oui
Version	droite
Revêtement de la panne	panne permanente
Forme de la panne	en forme de burin
Diamètre/largeur de la panne	2,2 mm
Diamètre intérieur de la tige	6,6 mm
Diamètre extérieur de la tige	8,5 mm

Longueur totale	46 mm
Série de pannes	832