

Panne à souder ERSADUR droite, en forme de burin, 1,6 mm - Ersa 0842YD

Réf. article **ER-0842YD** Fabricant **Ersa**
Réf. fabricant **0842YD** EAN **4003008076127**

Panne à souder permanente ERSADUR, droite et en forme de burin, 1,6 mm de largeur, conçue pour un besoin en chaleur accru. Son revêtement en fer plaqué et protégé par une couche de chrome assure une longue durée de vie et un transfert thermique optimal. Compatible avec les stations et fers à souder ERSA de la série 842.

DONNÉES TECHNIQUES

Authenticité de l'article	Produit original
Estado del artículo	Nuevo
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.01 kg
Version	TEC
Équipement ESD	ESD Lötstationen



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Panne à souder permanente ERSADUR, droite, en forme de burin et d'une largeur de 1,6 mm, avec revêtement ERSADUR et durée de vie accrue pour un besoin en chaleur plus important. Les pannes ERSADUR sont fabriquées avec soin et conçues pour un fonctionnement continu : grâce à un procédé galvanique spécial, elles sont plaquées d'une couche de fer et protégées contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire. Le transfert thermique parfait protège le corps de chauffe du fer à souder contre la surchauffe et l'usure prématurée.

Compatible avec les stations de soudage ANALOG 60, ANALOG60A, DIGITAL80, DIGITAL80A, DIGITAL2000A, RDS80, MICRO-CON60, TWIN80A, ELS8000/M/D, MS6000 et MS8000, ainsi que les fers à souder Power-Tool, Ergo-Tool, Multi-Pro, Multi-TC, PTC 70 et Multi-Sprint.

Caractéristiques techniques

Conforme RoHS	Oui
Version	droite
Revêtement de la panne	Panne permanente (ERSADUR)
Forme de la panne	en forme de burin
Diamètre/largeur de la panne	1,60 mm
Diamètre intérieur de la tige	6,60 mm
Diamètre extérieur de la tige	8,50 mm
Longueur totale	38 mm
Série de pannes	842
Poids net	0,01 kg