

Panne à souder permanente Ersadur droite, en forme de burin, 2,2 mm - Ersal 0842KD

Réf. article ER-0842KD

Fabricant Ersal

EAN 4003008076097

Panne à souder permanente ERSADUR, droite et allongée, en forme de burin avec une largeur de 2,2 mm. Le placage galvanique fer et chrome assure une longue durée de vie et un transfert thermique optimal pour les besoins en chaleur élevés. Compatible avec de nombreuses stations et fers à souder Ersal de la série 842.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.01 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

Panne à souder permanente ERSADUR, droite et allongée, en forme de burin, largeur 2,2 mm, avec revêtement ERSADUR à durée de vie accrue pour un besoin en chaleur plus important.

Convient aux stations de soudage ANALOG 60, ANALOG 60A, DIGITAL 80, DIGITAL 80A, DIGITAL 2000A, RDS 80, MICRO-CON 60, TWIN 80A, ELS 8000/M/D, MS 6000 ainsi que MS 8000 et aux fers à souder Power-Tool, Ergo-Tool, Multi-Pro, Multi-TC, PTC 70 et Multi-Sprint.

Les panes à souder ERSADUR sont de haute qualité et conçues pour une utilisation continue. Grâce à un procédé spécial, elles sont plaquées par voie galvanique avec une couche de fer et protégées contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire. Un transfert thermique parfait protège le corps de chauffe du fer à souder contre la surchauffe et l'usure prématurée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conforme RoHS	Oui
Version	droite
Revêtement de la panne	Panne permanente
Forme de la panne	en forme de burin
Diamètre/largeur de la panne	2,20 mm
Diamètre intérieur de la tige	6,60 mm

Diamètre extérieur de la tige	8,50 mm
Longueur totale	55 mm
Série de pannes	842