

Panne à souder Ersadur coudée, en forme de burin, 2,2 mm - Ersä 0842JD

Réf. article ER-0842JD

Fabricant Ersä

EAN 4003008076080

Panne à souder permanente ERSADUR, coudée et en forme de burin de 2,2 mm de large, conçue pour un besoin de chaleur accru. Le placage fer et chrome assure une longue durée de vie et un transfert thermique optimal. Compatible avec les stations et fers à souder ERSA de la série 842.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.01 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

Panne à souder permanente ERSADUR, coudée, en forme de burin, 2,2 mm de large, avec revêtement ERSADUR et durée de vie accrue pour un besoin de chaleur plus important.

Les pannes à souder ERSADUR sont de haute qualité et conçues pour une utilisation continue. Grâce à un procédé galvanique spécial, elles sont plaquées d'une couche de fer et protégées contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire. Un transfert thermique parfait protège le corps de chauffe du fer à souder contre la surchauffe et l'usure prématurée.

Compatible avec : les stations de soudage ANALOG 60, ANALOG 60A, DIGITAL 80, DIGITAL 80A, DIGITAL 2000A, RDS 80, MICRO-CON 60, TWIN 80A, ELS 8000/M/D, MS 6000 et MS 8000, ainsi que les fers à souder Power-Tool, Ergo-Tool, Multi-Pro, Multi-TC, PTC 70 et Multi-Sprint.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conforme RoHS	Oui
Version	courbé
Revêtement de la panne	Panne à souder permanente
Forme de la panne	en forme de burin
Diamètre/largeur de la panne	2,20 mm
Diamètre intérieur de la tige	6,60 mm

Diamètre extérieur de la tige	8,50 mm
Longueur totale	40 mm
Série de pointes	842