

Panne à souder permanente ERSADUR-LF droite, en forme de burin, 1,6 mm - Erska 0842YDLF

Réf. article ER-0842YDLF

Fabricant Erska

EAN 4003008075335

Panne à souder permanente pour le brasage sans plomb, avec revêtement ERSADUR-LF, droite et en forme de burin, 1,6 mm de large. Le placage galvanique fer et chrome assure une longue durée de vie et un transfert thermique optimal pour les besoins en chaleur élevés. Compatible avec les stations et fers à souder ERSA de la série 842.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.01 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

Panne à souder permanente, droite, en forme de burin, largeur 1,6 mm, avec revêtement ERSADUR-LF pour le brasage sans plomb et une durée de vie accrue en cas de besoin en chaleur élevé.

Convient aux stations de soudage ANALOG 60, ANALOG 60A, DIGITAL 80, DIGITAL 80A, DIGITAL 2000A, RDS 80, MICRO-CON 60, TWIN 80A, ELS 8000/M/D, MS 6000 et MS 8000, ainsi qu'aux fers à souder Power-Tool, Ergo-Tool, Multi-Pro, Multi-TC, PTC 70 et Multi-Sprint.

Les pannes à souder ERSADUR sont de haute qualité et conçues pour une utilisation continue. Grâce à un procédé spécial, elles sont plaquées par voie galvanique avec une couche de fer et protégées contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire. Un transfert thermique parfait protège le corps de chauffe du fer à souder contre la surchauffe et l'usure prématurée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conforme RoHS
Version
Revêtement de la panne
Forme de la panne
Diamètre/largeur de la panne
Diamètre intérieur de la tige

Oui

droite

panne permanente

en forme de burin

1,60 mm

6,60 mm

Diamètre extérieur de la tige

8,50 mm

Longueur totale

38 mm

Série de pointes

842