

Panne à souder ERSADUR-LF droite, en forme de burin, 2,2 mm - Erska 0842CDLF

Réf. article ER-0842CDLF

Fabricant Erska

EAN 4003008074642

Panne à souder permanente ERSADUR-LF pour le brasage sans plomb, droite et en forme de burin, largeur 2,2 mm. Le placage de fer et la couche de chrome supplémentaire protègent de la corrosion et assurent une longue durée de vie même en cas de besoin en chaleur élevé. Compatible avec les fers et stations de soudage Erska de la série 842.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.01 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

Panne à souder permanente ERSADUR-LF, droite, en forme de burin, largeur 2,2 mm, avec revêtement ERSADUR-LF pour le brasage sans plomb et une durée de vie accrue en cas de besoin en chaleur élevé.

Les pannes à souder ERSADUR sont de haute qualité et conçues pour une utilisation continue. Grâce à un procédé spécial, elles sont plaquées par voie galvanique d'une couche de fer et protégées contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire. Un transfert thermique parfait protège le corps de chauffe du fer à souder contre la surchauffe et l'usure prématurée.

Convient aux stations de soudage ANALOG 60, ANALOG60A, DIGITAL80, DIGITAL80A, DIGITAL2000A, RDS80, MICRO-CON60, TWIN80A, ELS8000/M/D, MS6000 et MS8000 ainsi qu'aux fers à souder Power-Tool, Ergo-Tool, Multi-Pro, Multi-TC, PTC 70 et Multi-Sprint.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conforme RoHS	Oui
Version	droite
Revêtement de la panne	Panne permanente (ERSADUR-LF)
Forme de la panne	en forme de burin
Diamètre/largeur de la panne	2,20 mm

Diamètre intérieur de la tige	6,60 mm
Diamètre extérieur de la tige	8,50 mm
Longueur totale	42 mm
Série de pannes	842