

Panne à souder Ersadur-LF droite, allongée, en forme de burin, 2,2 mm - Ersal 0842KDLF

Réf. article ER-0842KDLF

Fabricant Ersal

EAN 4003008075328

Panne à souder permanente Ersadur-LF longue durée, droite et allongée, en forme de burin de 2,2 mm de largeur. Le revêtement compatible sans plomb assure une grande durée de vie en cas de besoin en chaleur élevé. Compatible avec de nombreuses stations et fers à souder Ersal de la série 842.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg
Équipement ESD	ESD Lötstationen



DESCRIPTION

Panne à souder permanente longue durée, droite, allongée, en forme de burin, largeur 2,2 mm, avec revêtement Ersadur-LF pour le soudage sans plomb et une durée de vie accrue en cas de besoin en chaleur plus important.

Convient aux stations de soudage ANALOG60, ANALOG60A, DIGITAL80, DIGITAL80A, DIGITAL2000A, RDS80, MICRO-CON60, TWIN80A, ELS8000/M/D, MS6000 ainsi que MS8000 et aux fers à souder Power-Tool, Ergo-Tool, Multi-Pro, Multi-TC, PTC 70 et Multi-Sprint.

Les pannes à souder Ersadur sont de haute qualité et conçues pour une utilisation continue. Grâce à un procédé spécial, elles sont plaquées par voie galvanique d'une couche de fer et protégées contre la corrosion et l'oxydation par une couche de chrome supplémentaire. Un transfert thermique parfait protège le corps de chauffe du fer à souder contre la surchauffe et l'usure prématurée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conforme RoHS	Oui
Version	droite
Revêtement de la panne	panne permanente
Forme de la panne	en forme de burin
Diamètre/largeur de la panne	2,20 mm

Diamètre intérieur de la tige	6,60 mm
Diamètre extérieur de la tige	8,50 mm
Longueur totale	55 mm
Série de pannes	842