

Panne à souder Composite 1.5BC - Hakko T15-BC15

Réf. article HK-T15-BC15


Fabricant Hakko

EAN 4962615026881

Panne à souder composite au format 1.5BC conçue pour les manches Hakko FM-2027 et FM-2028. Assure un transfert de chaleur fiable et une durée de vie prolongée pour les applications de soudage de précision.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Numéro de tarif douanier	85159080
Pays d'origine	Japon
Poids	0.0099 kg



DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko T15-BC15 est une panne à souder composite au format 1.5BC, conçue pour être utilisée avec les manches Hakko FM-2027 et FM-2028. Cette panne de rechange allie robustesse et performance thermique constante, ce qui la rend idéale pour les travaux de soudage professionnels dans des applications variées.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Construction composite pour une durabilité et une rétention de chaleur accrues
- Format 1.5BC compatible avec plusieurs modèles de manches Hakko
- Optimisée pour les manches FM-2027 (70W) et FM-2028 (70W)
- Conductivité thermique fiable pour un flux de soudure régulier
- Durée de vie prolongée par rapport aux pannes standard

COMPATIBILITÉ

Compatible avec les stations de soudage et manches Hakko suivants : FM-203 avec manche FM-2027, FM-204 avec manche FM-2027, FM-206 avec manche FM-2027, FX-950 avec manche FM-2028, FX-951 avec manche FM-2028 et FX-952 avec manche FM-2028.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format de panne	1.5BC
Matériau	Composite
Manches compatibles	FM-2027, FM-2028
Puissance	70W
Pays d'origine	Japon