

Panne à souder 0.5B Composite - Hakko T15-B2

Réf. article HK-T15-B2


Fabricant Hakko

EAN 4962615026720

Panne à souder composite au format 0.5B conçue pour les manches Hakko FM-207 et FM-208. Elle assure un transfert de chaleur fiable et une durée de vie prolongée pour les applications de soudage de précision.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Numéro de tarif douanier	85159080
Pays d'origine	Japon
Poids	0.0099 kg



DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko T15-B2 est une panne à souder composite au format 0.5B, conçue pour être utilisée avec les manches Hakko FM-207 et FM-208. Cette panne de rechange allie robustesse et performances thermiques constantes, ce qui la rend idéale pour les travaux de soudage professionnels dans des applications variées.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Format de panne composite 0.5B pour un positionnement précis de la soudure
- Compatible avec les manches FM-207 (70W) et FM-208 (70W)
- Compatible avec les manches FM-203, FM-204, FM-206
- Également compatible avec les stations FX-950, FX-951 et FX-952
- Durée de vie prolongée et transfert de chaleur fiable
- Fabrication de qualité professionnelle

COMPATIBILITÉ

Cette panne est compatible avec les stations et manches Hakko suivants : FM-203, FM-204, FM-206 (avec manche FM-207 70W), FX-950, FX-951, FX-952 (avec manche FM-208 70W) ainsi que FM-202 (avec manche FM-207 70W).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format de panne	0.5B
Type de panne	Composite
Manches compatibles	FM-2027, FM-2028 (70W)
Stations compatibles	FM-203, FM-204, FM-206, FX-950, FX-951, FX-952
Pays d'origine	Japon