

Panne à souder BLL composite - Hakko T15-BLL

Réf. article HK-T15-BLL


Fabricant Hakko

EAN 4962615027154

Panne à souder composite au format BLL conçue pour les manches Hakko FM-207 et FM-208. Assure un transfert thermique fiable et une durée de vie prolongée de la panne pour les applications de soudage professionnelles.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Numéro de tarif douanier	85159080
Pays d'origine	Japon
Poids	0.0099 kg



DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko T15-BLL est une panne à souder composite au format BLL, conçue pour être utilisée avec les manches Hakko FM-207 et FM-208. Cette panne de rechange allie robustesse et performances thermiques constantes, ce qui la rend idéale pour la production en grande série et les travaux de réparation.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Panne composite au format BLL pour une répartition optimale de la chaleur
- Compatible avec les manches FM-207 (70W) et FM-208 (70W)
- Durée de vie prolongée de la panne et oxydation réduite
- Excellentes propriétés de mouillage de la soudure
- Fabrication de qualité professionnelle

COMPATIBILITÉ

Cette panne est compatible avec les stations de soudage et manches Hakko suivants : FM-203, FM-204, FM-206 (avec manche FM-207), FX-950, FX-951, FX-952 (avec manche FM-208) ainsi que FM-202 (modèles abandonnés avec les manches FM-201 et FM-207).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format de panne	BLL
Matériau	Composite
Manches compatibles	FM-2027, FM-2028
Puissance	70W
Pays d'origine	Japon