

Panne à souder en biseau 1,6 mm - Hakko T15-D16

Réf. article HK-T15-D16


Fabricant Hakko

EAN 4962615026782

Panne à souder composite au format biseau, dimension 1,6 mm. Conçue pour les manches Hakko FM-2027 et FM-2028 utilisés dans les stations FM-203, FM-204, FM-206, FX-950, FX-951 et FX-952.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Numéro de tarif douanier	85159080
Pays d'origine	Japon
Poids	0.0099 kg



DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko T15-D16 est une panne à souder composite au format biseau de 1,6 mm, conçue pour les applications de soudage de précision. Cette panne de rechange est compatible avec les manches Hakko FM-2027 et FM-2028 sur de nombreux modèles de stations de soudage, assurant un transfert de chaleur homogène et des performances fiables.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Construction de panne composite pour une grande durabilité et une bonne efficacité thermique
- Format biseau (1,6 mm) adapté aux travaux de soudage polyvalents
- Compatible avec les manches FM-2027 (70W) et FM-2028 (70W)
- Compatible avec les stations FM-203, FM-204, FM-206, FX-950, FX-951 et FX-952
- Composant de rechange de qualité professionnelle
- Fabriquée au Japon

COMPATIBILITÉ

Cette panne est conçue pour être utilisée avec les manches et stations Hakko suivants : FM-203, FM-204, FM-206 (avec manche FM-2027), FX-950, FX-951, FX-952 (avec manche FM-2028) et FM-202 (avec manche FM-2027).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format de panne	Biseau (1.6D)
Dimension de panne	1,6 mm
Manches compatibles	FM-2027, FM-2028
Puissance du manche	70W
Pays d'origine	Japon