

Panne à souder composite 5.2D longue - Hakko T15-DL52

Réf. article HK-T15-DL52


Fabricant Hakko

EAN 4962615027710

Panne à souder composite au format long 5.2D conçue pour les manches Hakko FM-2027 et FM-2028. Assure un transfert de chaleur homogène et une durée de vie prolongée pour les applications de soudage professionnelles.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Numéro de tarif douanier	85159080
Pays d'origine	Japon
Poids	0.0099 kg



DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko T15-DL52 est une panne à souder composite dotée d'une géométrie au format long 5.2D, conçue pour être utilisée avec les manches FM-2027 et FM-2028. La conception de cette panne offre une portée accrue et des caractéristiques thermiques améliorées pour les tâches de soudage exigeantes.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Géométrie de panne au format long 5.2D pour une portée accrue
- Construction composite pour une durabilité renforcée
- Compatible avec plusieurs modèles de manches Hakko
- Performances de transfert de chaleur optimisées
- Fiabilité de soudage de qualité professionnelle

COMPATIBILITÉ

La panne T15-DL52 est compatible avec les stations de soudage et manches Hakko suivants : FM-203 (FM-2027), FM-204 (FM-2027), FM-206 (FM-2027), FX-950 (FM-2028), FX-951 (FM-2028) et FX-952 (FM-2028).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format de panne	5.2D longue
Type de panne	Composite
Manches compatibles	FM-2027, FM-2028
Pays d'origine	Japon