

## Panne à souder composite 0.2JL - Hakko T15-JL02

Réf. article HK-T15-JL02


Fabricant Hakko

EAN 4962615027369

Panne à souder composite au format 0.2JL conçue pour les manches Hakko FM-2027 et FM-2028. Assure un transfert de chaleur précis pour les travaux de soudage fin et l'assemblage de composants.

### DONNÉES TECHNIQUES

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ausführungsklasse        | TEC                                                        |
| Hinweis                  | Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz |
| Numéro de tarif douanier | 85159080                                                   |
| Pays d'origine           | Japon                                                      |
| Poids                    | 0.0099 kg                                                  |



### DESCRIPTION

### PRÉSENTATION

La Hakko T15-JL02 est une panne à souder composite au format 0.2JL, conçue pour être utilisée avec les manches Hakko FM-2027 et FM-2028. Cette panne de précision assure un transfert de chaleur constant et convient parfaitement aux travaux de soudage fin exigeant précision et maîtrise.

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Construction composite au format 0.2JL pour une grande durabilité
- Compatible avec les manches FM-2027 (70W) et FM-2028 (70W)
- Adaptée aux modèles de manche FM-203, FM-204, FM-206
- Également compatible avec les stations FX-950, FX-951, FX-952
- Géométrie de précision pour les travaux de soudage fin
- Caractéristiques de transfert de chaleur fiables

### COMPATIBILITÉ

Cette panne est compatible avec les stations et manches Hakko suivants : FM-203, FM-204, FM-206 (avec le manche FM-2027 à 70W), FX-950, FX-951, FX-952 (avec le manche FM-2028 à 70W) ainsi que FM-202 (modèle abandonné avec le manche FM-2021 à 70W).

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Format de panne      | 0.2JL                                          |
| Matériau             | Composite                                      |
| Manches compatibles  | FM-2027, FM-2028 (70W)                         |
| Stations compatibles | FM-203, FM-204, FM-206, FX-950, FX-951, FX-952 |
| Pays d'origine       | Japon                                          |