

Panne à souder Composite 3.4R - Hakko T15-R34

Réf. article HK-T15-R34


Fabricant Hakko

EAN 4962615027208

Panne à souder composite au format 3.4R conçue pour les manches Hakko FM-2027 et FM-2028. Assure un transfert de chaleur fiable et une durée de vie prolongée pour les applications de soudage professionnelles.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Numéro de tarif douanier	85159080
Pays d'origine	Japon
Poids	0.0099 kg



DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko T15-R34 est une panne à souder composite au format 3.4R, conçue pour être utilisée avec les manches Hakko FM-2027 et FM-2028. Cette panne de rechange allie robustesse et performances thermiques constantes, ce qui la rend idéale pour les travaux de soudage à fort volume et les applications de reprise professionnelles.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Construction de panne composite pour une durée de vie prolongée
- Géométrie au format 3.4R optimisée pour le soudage de précision
- Compatible avec plusieurs modèles de manches Hakko
- Transfert de chaleur fiable et stabilité thermique
- Composant de rechange de qualité professionnelle

COMPATIBILITÉ

Cette panne est compatible avec les manches et stations Hakko suivants :

- Manche FM-203 (FM-2027, 70W)
- Manche FM-204 (FM-2027, 70W)
- Manche FM-206 (FM-2027, 70W)

- Manche FX-950 (FM-2028, 70W)
- Manche FX-951 (FM-2028, 70W)
- Manche FX-952 (FM-2028, 70W)
- Manche FM-202 (FM-2021, 70W) – arrêté

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format de panne	3.4R
Type de panne	Composite
Manches compatibles	FM-2027, FM-2028
Puissance	70W
Pays d'origine	Japon

APPLICATIONS

Idéale pour le soudage polyvalent, l'assemblage de cartes électroniques, les opérations de reprise et les tâches de maintenance nécessitant des performances thermiques fiables et une qualité constante des joints de soudure.