

Panne à souder 1,5mm format biseau - Hakko T18-CF15

Réf. article HK-T18-CF15


Fabricant Hakko

EAN 4962615027598

Panne à souder pré-étamée au format biseau de 1,5mm (CF15).
Compatible avec le manche Hakko FX-8801 utilisé sur les stations FX-888, FX-888D, FX-889, FR-701, FR-702 et le fer FX-600.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Numéro de tarif douanier	85159080
Pays d'origine	Japon
Poids	0.0099 kg



DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko T18-CF15 est une panne à souder pré-étamée dotée d'un format biseau de 1,5mm. Cette panne est conçue pour les travaux de soudure de précision et est compatible avec le manche FX-8801 équipant de nombreuses stations et fers à souder Hakko.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Format biseau de 1,5mm pour une application maîtrisée de la soudure
- Surface pré-étamée pour un meilleur transfert thermique et un mouillage optimal
- Compatible avec le manche FX-8801 (65W)
- Convient aux soudures à pas fin et aux soudures polyvalentes
- Construction durable pour une longue durée de service

COMPATIBILITÉ

Cette panne est compatible avec les stations et fers à souder Hakko suivants équipés du manche FX-8801 : FX-888 (abandonné), FX-888D, FX-889, FR-701, FR-702. Également compatible avec le fer FX-600 (50W).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format de panne	Biseau (CF)
Taille de panne	1,5mm
Finition de surface	Pré-étamée
Compatibilité manche	FX-8801 (65W)
Pays d'origine	Japon

APPLICATIONS

Idéale pour les soudures polyvalentes, les travaux sur composants à pas fin et les applications nécessitant un placement précis de la soudure. Le format biseau de 1,5mm offre un excellent contact thermique et un bon contrôle aussi bien pour le montage traversant que pour le montage en surface.