

Panne à souder format 6S - Hakko T18-S6


Réf. article **HK-T18-S6** Fabricant **Hakko**

Réf. fabricant **T18-S6** EAN **4962615036910**

Panne à souder T18-S6 au format 6S pour stations de soudage Hakko. Compatible avec les manches FX-888D, FX-889, FR-701, FR-702 et FX-600. Panne de rechange professionnelle pour les travaux de soudage de précision.

DONNÉES TECHNIQUES

Authenticité de l'article	Produit original
Estado del artículo	Nuevo
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Numéro de tarif douanier	85159080
Pays d'origine	Japon
Poids	0.0099 kg
Version	TEC



NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Présentation

La Hakko T18-S6 est une panne à souder de rechange au format 6S, conçue pour être utilisée avec les stations de soudage et les manches Hakko. Cette panne de qualité professionnelle est étudiée pour assurer un transfert de chaleur fiable et une longue durée de vie dans les applications de soudage exigeantes.

Caractéristiques principales

- Géométrie de panne au format 6S pour un écoulement optimal de la soudure et une répartition homogène de la chaleur
- Compatible avec plusieurs stations de soudage et manches Hakko

- Construction robuste pour une durée de vie prolongée
- Fabrication de précision pour des résultats de soudage constants
- Installation et remplacement faciles

Compatibilité

La panne T18-S6 est compatible avec les stations de soudage et les manches Hakko suivants :

- HAKKO FX-888 (arrêtée) avec manche FX-8801 (65W)
- HAKKO FX-888D avec manche FX-8801 (65W)
- HAKKO FX-889 avec manche FX-8801 (65W)
- HAKKO FR-701 avec manche FX-8801 (65W)
- HAKKO FR-702 avec manche FX-8801 (65W)
- HAKKO FX-600 avec manche FX-600 (50W)

Spécifications techniques

Format de panne	6S
Pays d'origine	Japon