

Panne à souder format SB - Hakko T18-SB

Réf. article HK-T18-SB


Fabricant Hakko

EAN 4962615027000

Panne à souder au format SB compatible avec les fers à souder Hakko FX-888, FX-888D, FX-889, FR-701, FR-702 et FX-600. Panne de rechange Hakko d'origine pour des soudures fiables.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Numéro de tarif douanier	85159080
Pays d'origine	Japon
Poids	0.0099 kg



DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko T18-SB est une panne à souder d'origine au format SB, conçue pour être utilisée avec une large gamme de fers et stations de soudage Hakko. Cette panne de rechange garantit un transfert de chaleur constant et une qualité de soudure fiable sur de multiples plateformes.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Géométrie de panne au format SB pour des applications de soudage polyvalentes
- Compatible avec de nombreux modèles de fers à souder Hakko
- Composant Hakko d'origine pour des performances optimales
- Conçue pour un usage professionnel et industriel
- Répartition fiable de la chaleur et écoulement régulier de la soudure

COMPATIBILITÉ

La panne T18-SB est compatible avec les stations et fers à souder Hakko suivants :

- Hakko FX-888 (fin de production) avec manche FX-8801 (65W)
- Hakko FX-888D avec manche FX-8801 (65W)
- Hakko FX-889 avec manche FX-8801 (65W)
- Hakko FR-701 avec manche FX-8801 (65W)

- Hakko FR-702 avec manche FX-8801 (65W)
- Fer à souder Hakko FX-600 (50W)

APPLICATIONS

Idéale pour le soudage polyvalent, l'assemblage de circuits imprimés, la réparation électronique et les travaux de maintenance où la fiabilité de la panne est essentielle.