

Panne à souder en biseau 0,8 mm - Hakko T18-D08

Réf. article HK-T18-D08


Fabricant Hakko

EAN 4962615025440

Panne à souder au format biseau de 0,8 mm, compatible avec les stations de soudage Hakko FX-888, FX-888D, FX-889, FR-701, FR-702 et FX-600. Transfert thermique précis pour les travaux de soudage fin.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Numéro de tarif douanier	85159080
Pays d'origine	Japon
Poids	0.0099 kg



DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko T18-D08 est une panne à souder de précision au format biseau de 0,8 mm, conçue pour les applications de soudage fin. Cette panne est compatible avec de nombreuses stations de soudage et pièces à main Hakko, ce qui en fait un consommable essentiel pour l'assemblage et la réparation en électronique.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Géométrie de panne en biseau de 0,8 mm pour un dépôt précis de la soudure
- Compatible avec la pièce à main FX-8801 (65W) sur plusieurs stations
- Transfert thermique optimisé pour un soudage efficace
- Fabrication de qualité professionnelle pour des performances constantes
- Panne de rechange Hakko d'origine

COMPATIBILITÉ

Cette panne est compatible avec les stations de soudage et pièces à main Hakko suivantes :

- HAKKO FX-888 (fin de série) avec pièce à main FX-8801 (65W)
- HAKKO FX-888D avec pièce à main FX-8801 (65W)
- HAKKO FX-889 avec pièce à main FX-8801 (65W)

- HAKKO FR-701 avec pièce à main FX-8801 (65W)
- HAKKO FR-702 avec pièce à main FX-8801 (65W)
- HAKKO FX-600 avec pièce à main FX-600 (50W)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format de panne	Biseau (0,8 mm)
Modèle	T18-D08
Pays d'origine	Japon

APPLICATIONS

Idéale pour les travaux de soudage fin sur circuits imprimés, l'assemblage de composants et la réparation de précision en électronique, lorsqu'une géométrie de panne étroite et plate est nécessaire pour former des joints de soudure précis.