

Panne à souder en biseau 1,2 mm - Hakko T18-D12

Réf. article HK-T18-D12


Fabricant Hakko

EAN 4962615027420

Panne à souder T18-D12 au format biseau (1,2 mm). Compatible avec les stations de soudage Hakko FX-888, FX-888D, FX-889, FR-701, FR-702 et FX-600. Conçue avec précision pour des soudures fiables.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Numéro de tarif douanier	85159080
Pays d'origine	Japon
Poids	0.0099 kg



DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko T18-D12 est une panne à souder de précision au format biseau de 1,2 mm, conçue pour les applications de soudage à pas fin. Compatible avec de nombreuses stations de soudage et fers Hakko, elle constitue un consommable indispensable pour l'assemblage et la réparation en électronique.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Géométrie de panne en biseau pour un transfert optimal de la soudure
- Taille de panne de 1,2 mm pour les travaux de précision sur petits composants
- Compatible avec de nombreuses stations de soudage et fers Hakko
- Fabrication de qualité professionnelle pour des performances constantes
- Conçue pour un transfert thermique fiable et un bon mouillage de la soudure

COMPATIBILITÉ

La panne T18-D12 est compatible avec les stations de soudage et fers Hakko suivants : FX-888 (fin de série), FX-888D, FX-889, FR-701, FR-702 et FX-600. Toutes les applications utilisent le fer FX-8801 (65 W), à l'exception de la FX-600, qui utilise le fer FX-600 (50 W).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format de panne	D12 (biseau 1,2 mm)
Taille de panne	1,2mm
Pays d'origine	Japon

APPLICATIONS

Idéale pour le soudage à pas fin, la reprise de composants et l'assemblage électronique de précision. La panne en biseau de 1,2 mm offre un excellent contrôle pour les tâches de soudage délicates sur circuits imprimés présentant des pastilles et des broches rapprochées.