

Panne à souder forme tournevis 1,6 mm - Hakko T18-D16

Réf. article HK-T18-D16


Fabricant Hakko

EAN 4962615027406

Panne à souder de rechange Hakko T18-D16 en forme tournevis (1,6 mm). Conçue pour les stations de soudage FX-888D, FX-889, FR-701, FR-702 et FX-600. Construction robuste et de haute qualité pour un transfert de chaleur fiable.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Numéro de tarif douanier	85159080
Pays d'origine	Japon
Poids	0.0099 kg



DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko T18-D16 est une panne à souder de rechange en forme tournevis de 1,6 mm, conçue pour les applications de soudage de précision. Compatible avec de nombreuses stations de soudage et fers Hakko, elle constitue un consommable indispensable pour l'assemblage et la réparation électroniques professionnels.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Géométrie de panne tournevis de 1,6 mm pour un transfert de soudure optimal
- Compatible avec le fer FX-8801 (65W) et le fer FX-600 (50W)
- Fonctionne avec les stations FX-888, FX-888D, FX-889, FR-701, FR-702 et FX-600
- Conductivité thermique élevée pour une diffusion efficace de la chaleur
- Construction robuste pour une durée de vie prolongée
- Pièce de rechange Hakko d'origine

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Forme de la panne	Tournevis (D16)
Taille de la panne	1,6 mm
Fers compatibles	FX-8801 (65W), FX-600 (50W)

Stations compatibles	FX-888, FX-888D, FX-889, FR-701, FR-702, FX-600
Pays d'origine	Japon

APPLICATIONS

Idéale pour le soudage polyvalent, l'assemblage de cartes électroniques, la reprise de composants et la réparation électronique. La panne tournevis de 1,6 mm offre un excellent mouillage de la soudure et convient à un large éventail de tâches de soudage en environnement professionnel et éducatif.

LIEFERUMFANG

- 1x Hakko T18-D16 Lötspitze