

Panne à souder en biseau 2,4 mm - Hakko T18-D24

Réf. article HK-T18-D24


Fabricant Hakko

EAN 4962615027352

Panne à souder de rechange de haute qualité au format biseau (D) de 2,4 mm. Compatible avec les stations de soudage Hakko FX-888D, FX-889, FR-701, FR-702 et FX-600. Assure un transfert de chaleur fiable pour les travaux de soudage de précision.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Numéro de tarif douanier	85159080
Pays d'origine	Japon
Poids	0.0099 kg



DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko T18-D24 est une panne à souder de qualité professionnelle dotée d'une géométrie en biseau (format D) de 2,4 mm. Conçue pour être utilisée avec plusieurs stations de soudage et fers Hakko, cette panne de rechange assure un transfert de chaleur constant et des performances fiables pour les applications de soudage polyvalentes.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Panne en biseau de 2,4 mm offrant une large surface de contact
- Compatible avec le fer FX-8801 (65W) et le fer FX-600 (50W)
- Compatible avec les stations FX-888, FX-888D, FX-889, FR-701, FR-702 et FX-600
- Construction durable pour une longue durée de vie
- Distribution thermique optimisée pour un transfert efficace de la soudure

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format de la panne	Biseau (D)
Taille de la panne	2,4mm
Fers compatibles	FX-8801 (65W), FX-600 (50W)

Stations compatibles	FX-888, FX-888D, FX-889, FR-701, FR-702, FX-600
Pays d'origine	Japon

APPLICATIONS

Idéale pour le soudage polyvalent, l'assemblage de circuits imprimés, la réparation d'appareils électroniques et les travaux de maintenance. La panne en biseau de 2,4 mm offre un excellent contact thermique pour une large gamme de tailles de composants et de géométries de points de soudure.

CONTENU DE LA LIVRAISON

- 1 × Panne à souder Hakko T18-D24