

Panne à souder 3,2mm format DL - Hakko T18-DL32

Réf. article HK-T18-DL32


Fabricant Hakko

EAN 4962615036880

Panne à souder originale Hakko T18-DL32 au format DL de 3,2mm. Compatible avec les stations de soudage FX-888, FX-888D, FX-889, FR-701, FR-702 et FX-600 équipées des fers FX-8801 ou FX-600.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Hinweis	Es gibt keine Lieferung von Hakko Produkten in die Schweiz
Numéro de tarif douanier	85159080
Pays d'origine	Japon
Poids	0.0099 kg



DESCRIPTION

PRÉSENTATION

La Hakko T18-DL32 est une panne à souder originale dotée d'une géométrie au format DL (double couche) de 3,2mm. Cette panne de rechange est conçue pour être utilisée avec plusieurs stations de soudage et fers Hakko, garantissant un transfert de chaleur fiable et un écoulement régulier de la soudure pour les applications de soudage courantes.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Géométrie de panne au format DL de 3,2mm pour un mouillage optimal de la soudure
- Compatible avec les fers FX-8801 (65W) et FX-600 (50W)
- Qualité et durabilité originales Hakko
- Convient aux travaux de soudage et de reprise courants
- Pièce de rechange authentique offrant des performances constantes

COMPATIBILITÉ

La panne T18-DL32 est compatible avec les stations de soudage Hakko suivantes : FX-888 (arrêtée), FX-888D, FX-889, FR-701, FR-702 et FX-600. Elle fonctionne avec les fers FX-8801 (65W) et les fers FX-600 (50W).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format de panne	3,2mm DL
Fers compatibles	FX-8801 (65W), FX-600 (50W)
Stations compatibles	FX-888, FX-888D, FX-889, FR-701, FR-702, FX-600
Pays d'origine	Japon

APPLICATIONS

Idéale pour le soudage courant, l'assemblage de cartes de circuits imprimés, la reprise de composants et les travaux de maintenance sur les stations de soudage Hakko compatibles.